

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«10» января 2023 г.  
учётный № проверки 60230061000203622240

Учебное заведение  
Сафарианский  
32



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 92, тел. (8112) 79-44-14, факс (8112) 79-44-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 94, тел. (8112) 79-49-80, факс (8112) 79-49-80

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому,  
Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам

182840, п. Бежаницы, ул. Советская, д. 64, тел. (81141) 2-30-17.

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 60-12-2023/0071пп/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному  
образовательному учреждению Псковской области "Локнянский  
сельскохозяйственный техникум"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Ершова Александра Николаевича №60-12-2023/0071рс от 10 января 2023 года в период с 16 января 2023 г. по 27 января 2023 г.

Старшим инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Васильевым Владиславом Дмитриевичем старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен Выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица \_\_\_\_\_

Сорокин Владимир Александрович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

\_\_\_\_\_ от 10 января 2023 г. № 60-12-2023/0071рс от 10 января 2023 г.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допущено использование самодельного удлинителя (фойе)	д) п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г.	
2.	Система пожарной сигнализации не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.11.2023 г	
3.	Не представлена техническая документация на пожарную сигнализацию	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
4.	Здание техникума не оборудовано молниезащитой.	ч. 4 ст. 50 ФЗ - 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г; Нарушение требования СО 153-34.21.122-2003 Инструкция устройства молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"	01.11.2023 г	
5.	Не организуется проведение проверок в части водоотдачи внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения	п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст. 86 ФЗ - 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.11.2023 г	
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного	01.11.2023 г	

	складских помещений (складское помещение в кабинете №9)	режима в Российской Федерации";		
7.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений (складское помещение в кабинете №3)	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
8.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений (складское помещение в кабинете №1)	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
9.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности производственных помещений (лабораторный корпус)	п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
10.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы (лабораторный корпус)	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
11.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы (актовый зал)	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
12.	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы (столовая)	п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
13.	Не размещается информация о месте хранения ключей на дверях подвального помещения	п. 18 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
14.	Допущено курение на территории объекта образования	п. 11 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	01.11.2023 г	
15.	В местах установки приемно-контрольных приборов не размещена	п. 10 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил	01.11.2023 г	

	информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г
16.	План эвакуации не соответствует планировке здания	п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г
17.	Эвакуационные выходы выполнены из горючих материалов (помещение 43)	п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ст. 53, 88, 89, 134 ФЗ - 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г, п. 4.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной безопасности. Эвакуационные пути и выходы.	01.11.2023 г
18.	Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электропотребители	п. 32 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г
19.	Ковер на пути эвакуации не прикреплен к полу	п. 31 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г
20.	На объекте защиты запрещается хранить под лестничными маршами мебель	к) п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г
21.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель не обеспечил дежурного электрическим фонарем из расчета 1 электрический фонарь на 1 дежурного	п. 30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г
22.	Не производится осмотр огнетушителей	п. 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г
23.	Запрещается использовать подвальный этаж для	б) п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020	01.11.2023 г

	хранения мебели других предметов	№1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
24.	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (подавальный этаж)	в) п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
25.	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (лабораторный корпус)	в) п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
26.	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (помещение 34)	в) п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
27.	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (помещение 52)	в) п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
28.	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (помещение 53)	в) п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
29.	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (цех для тары)	в) п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
30.	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) (помещение 49)	в) п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
31.	Отключение отдельных линий(зон) защиты средств обеспечения пожарной безопасности запрещается	п. 479 55 утв. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
32.	Огнетушители расположены на высоте	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020	01.11.2023 г	

	№41) Огнетушители расположены на высоте	Российской Федерации п. 409 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020		
33.	более 1,5 м (помещение №19)	№1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
33.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 м (помещение №11)	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
34.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 м (помещение №41)	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
35.	Огнетушители расположены на высоте более 1,5 м (помещение №48)	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.11.2023 г	
36.	Допущено эксплуатация пожарной сигнализация эксплуатируется с истекшим сроком службы (лабораторный корпус)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 6.6 ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.	01.11.2023 г	
37.	Допущено эксплуатация пожарной сигнализация эксплуатируется с истекшим сроком службы (столовая)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 6.6 ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.	01.11.2023 г	
38.	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов	п. 50 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний., п. 26 ТР ЕАЭС 043/2017 Технический	01.11.2023 г	

	<p>регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"</p>		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Сорокин Владимир Александрович

\_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам Главного управления МЧС России по Псковской области Васильев В.Д. старший лейтенант внутренней службы

\_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\_\_\_\_\_  
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Артеменкова Галина Александровна

Действителен с 30.03.2022 по 30.03.2023